



## **Release Notes PS501 V2.0.1 (Update für PS501 V2.0.0)**

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg,  
<http://www.abb.de/stotz-kontakt>

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vollständig bevor Sie das Update durchführen!

### **Enthaltene Änderungen:**

- A) Fehlerbehebung:
  - a. Übersetzungsfehler bei gleichzeitiger Verwendung der Bibliotheken Counter\_AC500\_V11.lib und HA\_CS31\_AC500\_V13.lib oder HA\_CS31\_AC500\_V20.lib
  - b. Standard Sprache: Einstellung des Betriebssystems
  - c. Fehlerbehebung in der Konfiguration von
    - i. EtherCAT
    - ii. Profibus
    - iii. PROFINET
  
- B) Namensänderung von „ABB Configurator“ zu „Control Builder Plus“

### **Voraussetzungen:**

- ABB PS501 V2.0.0 installiert

### **Installationsanleitung:**

- Schließen aller geöffneten Anwendungen.
- Starten von Update.exe (Doppelklick).