ABB	**Konstruktions - Mitteilung**	**Neukonstruktion** ☐ **Änderung** ☒ **Ungültig** ☐	**№ 20000701942_01** Blatt: 1 von 1
Antragsteller: **CRD**	Bereich: **CPD**		

Änderung Serie ZH :
AET : 20000751022

```
1.) Was wird geändert
Varta Batterie soll gesperrt werden.
Auf dem Batterielabel soll der Änderungsindex erscheinen.
 2.) Warum
Varta Batterie ist nicht im erweiterten Temp.bereich verfügbar.
Änderungsindex auf dem Label dient zur Unterscheidung der alten und
neuen Batterien.
3.) Wie ist die Änderungsmaßnahme abgesichert (Tests?)
Die neuen Batterien von Maxell und Renata wurden im Rahmen der
Typetests AC500-ETH qualifiziert.
```

1SAP180300R0001 „B0“→ „C0“TA521, BATTERY FOR RAM BUFFERING

- **Änderung : 1SAP180300P0001 „B2“→ „C0“**
  TA521, Lithiumbatterie CR2450

  Entfällt : Hersteller-Batterie : VARTA CR2450

  Hinzu : Hersteller-Batterie : MAXELL-CR2450HR 3V 550mAh
  Hinzu : Hersteller-Batterie : Renata- CR2450N.IB 3V 540mAh

Achtung : Info an Lieferant
Label mit Index „C0“ :

CR2450
1SAP180300R0001
C0
JWWJ
TA521

Umstellung EG-Index :Datenbank Schilder erfolgt erst nach Rückmeldung Produktion(H.Weisser) !

Korrektur 28.04.2011 : MAXELL-CR2450→ **MAXELL-CR2450HR**

Laufplan:

AV – Eingang	☒	
Technologie	☒	
Prod. Montage	☒	
Prod. SMT ■	☐	
Prod. THT ▌	☐	
Kontrolle ◊	☒	
Betriebsmittel	☒	
Wareneingang ⌘	☒	
Einkauf/KE25 ⌘	☒	
Einkauf/KE23 ●	☐	Fr. Diehm
Einkauf/KE23 ♣	☐	Hr. Singer
Einkauf/KE22 ☼	☐	Hr. Rackel
	☐	
CRD ▲	☒	

Zur Info:

Prod.-Manager	☒	
Zulassungen	☒	
Gruppenleitung	☐	
Hr. Castagna ■	☐	
Fr. Kadenge	☒	Traceability ☐
Wird nachgereicht ⊗		☐
DE 09.02.2011		Traceability DB ☐

Artikel-Nr.	Version	FERT	HALB	ROH	UNTL
Änderung Stückliste					
Nur Index					
1SAP180300R0001	C0	X			

Artikel-Nr.	Version	FERT	HALB	ROH	UNTL
▲ ⌘ Änderung Zeichnung					
1SAP180300P0001	C0			X	

bearbeitet:	10.02.2011 Oberfell
geprüft:	10.02.2011 Fehrenbach
Genehmigung entsprechend Workflow	

TBM 04.02